

BOLETIM TÉCNICO

Equipamento (s):	H12.
Lote:	P0113.
ID Módulo:	9945****
Problema:	Etiqueta colada no lado errado do equipamento.
Data:	28 / 10 / 2022.
Versão:	001.
Desenvolvedor:	Wanderley P. dos Anjos / Produção.
Revisor:	Flavio / Engenharia.

Objetivo:

Evitar que os equipamentos H12 sejam instalados de maneira errada, ocasionando falhas no funcionamento.

Problema:

Os equipamentos H12 com o ID Módulo inicial 9945**** teve um erro na colagem das etiquetas, no último lote as etiquetas foram coladas no lado da antena, por padrão as etiquetas devem ser coladas no lado inferior a antena do equipamento.



É possível identificar o lado da antena GPRS mesmo com o equipamento fechado.



É possível identificar o lado da bateria mesmo com o equipamento fechado.

Esse é o lado em que a etiqueta deve ser colada.

Padrão de instalação:

Equipamentos instalados com a antena voltada para baixo pode ocasionar falhas no funcionamento. Por padrão os equipamentos são instalados com a antena voltada para cima. As etiquetas podem ser utilizadas como referência na hora da instalação e ela deve estar voltada para baixo.

**Como identificar o lote de equipamentos que ocorreram o erro na colagem da etiqueta?**

R: O número do módulo começa com 9945****. Ao identificar um equipamento com a etiqueta colada errada, pede-se que cole a etiqueta no lado correto (lado da bateria), caso não seja possível, identifique a antena e faça a instalação com ela voltada para cima.